

## Fuite sur le boulevard Talbot : mise à jour et état de situation

**Saguenay, le 21 mai 2026** – La Ville de Saguenay fait la mise à jour suivante concernant le bris d’aqueduc sur le boulevard Talbot, à la hauteur de la rue Néron. Pendant les travaux de réparation qui se poursuivaient aujourd’hui, deux nouveaux bris sont survenus quasi simultanément. D’abord, une troisième fuite est apparue sur la conduite et une vanne s’est aussi brisée. Les équipes du Service des Travaux publics et du Service du Génie retourneront sur les lieux tôt demain matin. Il y aura encore une réduction des voies de circulation en direction nord.

Le bris de la vanne fait en sorte que les deux restaurants en bordure du boulevard seront privés d’eau pour une période indéterminée; les précisions à ce sujet seront émises dès qu’elles seront connues. Tout sera mis en oeuvre afin d’installer le plus rapidement possible un réseau temporaire pour alimenter les deux commerces en eau potable. L’analyse du Génie est en cours pour voir quelle sera la solution permanente à la situation, pour réparer ou remplacer un tronçon de la conduite.

### Rappel

L’événement est en cours depuis mardi, moment où la première fuite est survenue. La deuxième fuite s’est produite mercredi en début de soirée. Les travaux sont compliqués en raison de la profondeur de 21 pieds où la conduite et la vanne sont enfouies. Il faut également s’assurer de ne pas endommager les poteaux d’Hydro-Québec à proximité.

### Aspects techniques

La conduite de fonte date de 1970. À cet endroit, l’eau circule du sud vers le nord, depuis l’usine de filtration de Chicoutimi, via le réseau situé sous le boulevard du Royaume. C’est pourquoi peu de bâtiments sont touchés. Il ne s’agit pas de la conduite maîtresse du réseau d’aqueduc pompé est, il n’y a donc aucune crainte qu’un secteur étendu de Chicoutimi ne manque d’eau.

-30-

Source : Service des communications  
Ligne médias : 418 54MEDIA  
(418 546-3342)